



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS PALO GORDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-27-0011-45	FECHA:	23/10/2024



Foto 1. Sustitución de Lamina, por Lamina Troquelada Calibre 26



Foto 2. Sustitución de Soporte de Metal por Metal




Foto 3. Sustitución de Puerta en Aula de Laboratorio



Foto 4. Sustitución de Estructura de Metal de Ventana por PVC mas vidrios





Foto 5. Sustitución de Piso por Piso Madera Enchapada




Foto 6. Sustitución de Muro de Playwood por Muro Prefabricado con pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


IRMA LETICIA SANCHEZ BRAVO DE ZARATE
Firma y sello del Presidente de la OPF




JOSE RICARDO ACEITUNO OCHOA
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

