



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Esquipulas Palo Gordo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "15 de Septiembre"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Fraternidad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-27-1005-43	FECHA:	15/10/2024





Foto 1 Sustitución de lámina troquelada calibre 26 por lámina troquelada calibre 24.



Foto 2 Sustitución de soportes por costaneras galvanizadas.



Foto 3 Sustitución de canales de PVC por canales galvanizados.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

