



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Esquipulas Palo Gordo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "15 de Septiembre"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Fraternidad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-27-1005-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1 Sustitución de lámina troquelada calibre 26 por lámina troquelada calibre 24.



Foto 2 Sustitución de soportes de lámina por costaneras galvanizadas.



Foto 3 Sustitución de canales de PVC por canales galvanizados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Máximo número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

