

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Esquipulas Palo Gordo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Kirsten Walther	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tánil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-27-2787-42	FECHA:	5/09/2024



Foto7: Pintura de muro exteriores en entrada principal.



Foto 8: Sustitución de inodoros y sus accesorios



Foto 9: Sustitución de lavamanos en la parte de enfrente de los baños.



Foto 10: Sustitución de barandas de metal en entrada principal



Foto 11: Sustitución de plafoneras y lamparas tipo led a focos en aulas.



Foto 12: Sustitución de estufa rural completa incluyendo chimenea y plancha de metal en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	--	---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Esquipulas Palo Gordo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Kirsten Walther	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tánil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-27-2787-42	FECHA:	5/09/2024



Foto1: Sustitución de puerta en dirección



Foto 2: Sustitución de puerta en servicio sanitario.



Foto 3: Sustitución de portón en entrada principal.



Foto 4: Sustitución de estructuras de metal de ventana a pvc en aula.



Foto 5: Sustitución de balcones en aula.



Foto 6: Sustitución de piso ceramico en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPP		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Esquipulas Palo Gordo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Kirsten Walther	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tánil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-27-2787-42	FECHA:	5/09/2024



Foto13: Sustitución de pila de dos lavaderos en cocina.




Foto 14:



Foto 15:




Foto 16:




Foto 17:




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

