



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

+	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS PALO GORDO
NOMBRE DEL	EODP ANEXA A EORM "15 DE SEPTIEMBRE"	DIRECCIÓN DEL	ALDEA FRATERNIDAD
CÓDIGO DEL	12-27-4849-42	FECHA:	5/08/2024



MANTENIMIENTO DE TECHO



PUERTA DE METAL



SUSTITUCION DE BALCONES



PISO: PISO CERAMICO



CANALES Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL



SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MÁRCOS	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS PALO GORDO
NOMBRE DEL	EODP ANEXA A EORM "15 DE SEPTIEMBRE"	DIRECCIÓN DEL	ALDEA FRATERNIDAD
CÓDIGO DEL	12-27-4849-42	FECHA:	5/08/2024



REPARACION Y SUSTITUCION DE AZULEJO



REPARACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE Limpieza de fosa séptica de 4 M3, Compra de pilas, Reparacion de drenajes para pilas



REPARACION SISTEMA ELCTRICO: Compra y colocacion de suministro de energia electrica (cable, plafonera, lamparas).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

