



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Esquipulas Palo Gordo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No.368	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-27-5277-45	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: sustitución de puerta de metal por puerta de metal principal



Foto 2: sustitución de porton de madera y lamina por porton de metal principal



Foto 3: mantenimiento de pintura y estructuras a 9 puertas y cambio de dos chapas



Foto 4: sustitución de muro de lamina por muro de block



Foto 5: sustitucion de cielo falso de duroport por cielo falso de tabla yeso




Foto 6: sustitucion de cielo falso de duroport por cielo falso de tabla yeso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nicolasa Magally Robles

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

