

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Esquipulas Palo Gordo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-27-5277-45	FECHA:	22/10/2024



Foto 1: Sustitución de puerta de metal por puerta de metal principal



Foto 2: Sustitución de porton de madera y teja por porton de metal principal



Foto 3: Mantenimiento a estructura de 9 puertas de metal (lijado y aplicación de pintura) y sustitución de dos chapas.



Foto 4: Sustitución de muro de teja por muro de block



Foto 5: Sustitución de cielo Falso de duroport por cielo falso de tabla yeso



Foto 6: Sustitución de cielo Falso por cielo Falso de tabla Yeso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nicolasamagally Robles
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

