



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	RIO BLANCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA LOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-28-1011-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Sustitución de piso en el pasillo primer nivel




Foto 2: Sustitución de piso en el primer nivel



Foto 3: Sustitución de piso en el pasillo del segundo nivel



Foto 4: Sustitución de Piso



Foto 5: Sustitución de piso en las aulas del primer nivel



Foto 6: Sustitución de piso en las aulas del segundo nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

