



Ministerio de Educación
PERU

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Río Blanco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Loma Linda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1228 1011 43	FECHA:	8/08/2024



Foto 1: sustitucion de pasillo en el primer nivel



Foto 2: sustitucion de pasillo en el primer nivel



Foto 3: sustitucion de pasillo en el segundo nivel



Foto 4: sustitucion de piso en patio frente a los servicios sanitarios




Foto 5: sustitucion de piso en las aulas del primer nivel



Foto 6: sustitucion de piso en las aulas del segundo nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el presente de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Río Blanco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Loma Linda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1228 1011 43	FECHA:	8/08/2024




Foto1: sustitucion de piso en la dirección




Foto 2: sustitucion de piso en la dirección



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

