



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	RIO BLANCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SATÉLITE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL DURAZNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-28-1013-43	FECHA:	22/02/2023




Foto1: Canales y bajas de agua pluvial



Foto 2: Colocacion de azulejo



Foto 3: Puertas servicios sanitarios



Foto 4: Sustitucion de Azulejo



Foto 5: Colocación de Azulejo



Foto 6: Sustitucion de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

*[Firma]*



Firma y sello del Presidente de la

*[Firma]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público