



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	RIO BLANCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS MANZANAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-28-1014-43	FECHA:	12/08/2024



Foto1: Cambio de techo



Foto 2: Cambio de Techo



Foto 3: Pintura en muros exteriores



Foto 4: Pintura en muros exteriores



Foto 5: Sustitucion de Piso



Foto 6: Sustitucion de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	RIO BLANCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS MANZANAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-28-1014-43	FECHA:	15/08/2024



Foto1: Sustitucion de focos ahorradores



Foto 2: Mantenimiento a barandas de metal




Foto 3: Mantenimiento a portones de metal



Foto 4: Reparacion de piso de torta de concreto




Foto 5: Sustitucion de lamina troquelada en bodega



Foto 6: Cambio de chapas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

