



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Río Blanco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Maclén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-28-1016-43	FECHA:	11/07/2024



Foto1: Sustitución de lámina



Foto 2: Mantenimiento de piso de concreto



Foto 3: Sustitución de lámina



Foto 4: Reparación de piso de concreto




Foto 5: Sustitución de lámina



Foto 6: Sustitución de pila de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el nombre de las hojas.

Carmen Barrios

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Río Blanco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Maclén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-28-1016-43	FECHA:	22/07/2024



Foto 1: sustitución de lámina



Foto 2: Mantenimiento de piso de concreto



Foto 3: sustitución de lámina



Foto 4: Reparación de piso de concreto



Foto 5: sustitución de lámina



Foto 6: sustitución de pila de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carmen Barrios

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Río Blanco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Maclén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1228-1016-43	FECHA:	11/07/2024



Foto1: Terminación de media pared para uso de bodega



Foto 2: Seguimiento de media pared



Foto 3: sustituir el espacio para una bodega




Foto 4: Terminar media pared para usar el espacio para bodega



Foto 5: Mejoramiento y aprovechar el espacio




Foto 6: sustitucion de area de juego para bodega

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar con el número de hojas.

Carmen Barrios
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Rio Blanco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Maclén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1228-1016-43	FECHA:	17/07/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carmen Barrios
Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Río Blanco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Maclén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1228-1016-43	FECHA:	22/07/2024



Foto1: terminacion de media pared para uso de bodega



Foto 2: Seguimiento de media pared



Foto 3: sustituir el espacio para una bodega



Foto 4: Terminar media pared para usar el espacio para bodega



Foto 5: Mejoramiento y aprovechar el espacio



Foto 6: sustitucion de area de juego para bodega

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carmen Barrios

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

