



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN LORENZO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LOS CIFUENTES ALDEA SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-0016-43	FECHA:	22/02/2024




Foto1: Sustitucion de lamina



Foto 2: Sustitucion de Lamina




Foto 3: Sustitucion de Vidrios



Foto 4: Sustitucion de deposito de agua



Foto 5: Sustitucion de pila de cemento de dos lavamanos



Foto 6: Sustitucion de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

