

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Josefa Auyón de Barrios"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pancho de León
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-1024-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: Repello de paredes por hongo.



Foto 2: Repello de paredes por hongo.



Foto 3: Reparación de muro.



Foto 4: Reparación de muro ya por caerse al modulo que ocupa párvulos.




Foto 5: Reparación de piso.



Foto 6: Reparación de piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OF	 Firma y Sello Director Central del Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos
	

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Josefa Auyón de Barrios"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pancho de León
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-1024-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 7: Reparación de teja oxidada.



Foto 8: Reparación de teja por gotera.



Foto 9. Reparación de paredes, techo y puerta de baños.



Foto 10. Reparación de tazas de baño.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

V. a
V. a
V. a

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

