



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN LORENZO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "2 DE ABRIL"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CERRO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-1025-43	FECHA:	21/02/2024




Foto 1: Sustrucion de lamina




Foto 2: Sustrucion de lamina



Foto 3: Cambio de canales



Foto 4: Sustrucion de chimenea



Foto 5: Cambio de bajadas de agua



Foto 6: Sustrucion de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo de la OPEE

Firma y Sello Director Centro Educativo de Aldea Cerro Grande