



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Justo Rufino Barrios	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-1026-43	FECHA:	19/02/2024



Foto1: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 3: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 5: SUSTITUCION DE VIDRIOS



Foto 6: SUSTITUCION DE VIDRIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

