



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta "Justo Rufino Barrios"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1229-1026-43	FECHA:	16/07/2024




Foto 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5: Sustitución de vidrios




Foto 6: Sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y Sello del Presidente de la OPF

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G. O. P. A. 1 0 0 0 0 1 0 0

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta "Justo Rufino Barrios"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1229-1026-43	FECHA:	16/07/2024



Foto 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5: Sustitución de vidrios




Foto 6: Sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



CamScanner