



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN LORENZO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CIENAGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-1030-43	FECHA:	23/02/2024



Foto1: Cambion de lamina



Foto 2: Cambion de lamina



Foto 3: Sustitucion de piso




Foto 4: Pintura de muro externo



Foto 5: Sustitucion de plancha de 3 hornillas





Foto 6: Instalacion de azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

