

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM 19 de Julio	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rio Hondo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12 - 29 - 1031 - 43	FECHA:	8/7/2024



Foto 1:




Foto 2:



Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM 19 de Julio	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rio Hondo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12 - 29 - 1031 - 43	FECHA:	27/08/2024




Foto1: Sustitución de pintura




Foto 2: Sustitución de ventanas, balcones y pintura




Foto 3: Sustitución de piso y ventanas




Foto 4: Cambio de ventanas y balcones




Foto 5: Sustitución de cables de energía eléctrica





Foto 6: Sustitución de pintura, ventanas y balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

