

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Caballería, Aldea Santa Rosa, San Lorenzo, S.M
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-1033-43	FECHA:	21/02/2024



Foto1: Puertas de metal.



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores.




Foto 3: Mantenimiento a barandas.



Foto 4: Mantenimiento a portones.



Foto 5: Reparación de sistema eléctrico.



Foto 6: Reparación de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Seguimiento y Control de la Calidad


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
