



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector La Cumbre , Aldea Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-2832-43	FECHA:	19/02/2024



Foto1: Sustitución de Lámina por Lámina Troquelada Aluzinc Calibre 26



Foto 2: Sustitución de Capotes



Foto 3: Mantenimiento a Estructura de Soporte de Metal




Foto 4: Mantenimiento a Estructura de Soporte de Metal



Foto 5: Sustitución de Accesorios de Inodoro



Foto 6: Sustitución de Inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta



Firma y Sello Director Centro Educativo



CamScanner

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.



CamScanner

Escaneado con CamScanner



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Lorenzo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector La Cumbre, Aldea Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-29-2832-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 1. Canales y bajadas de agua pluvial



Foto 2. Reparación de sistema eléctrica



Foto 3. Sustitución de plancha de metal de tres hornillas



Foto 4. Sustitución de grifo



Foto 5. Servicios sanitarios y sus accesorios



Foto 6. Reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la PPF



Firma y Sello Director Centro Educativo P. P. P.



CS CamScanner

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

CS CamScanner  
Escaneado con CamScanner