



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-30-0001-43	FECHA:	05/03/2024




Foto1: Sustrucción de lamina por lamina troquelada calibre 26




Foto2: Sustrucción de lamina por lamina troquelada calibre 26




Foto 3: Reparación y levantado de muro de Block



Foto 4: Reparación y levantado de muro de Block



Foto 5: Reparación de planchas de concreto en la losa de patio




Foto 5: Reparación de planchas de concreto en la losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Brenda Gómez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--



