

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL IZOTAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-30-0002-43	FECHA:	21/09/2024



Foto 7: SUSTITUCION DE INODORO (INCLUYE INSTALACION Y MATERIALES)



Foto 8: SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES, Y PLAFONERAS



Foto 9: SUSTITUCION DE BOMBA DE AGUA



Foto 10: SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO, (TANQUE)




Foto 11: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL (COMPLETO) CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL



Foto 12: LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

<p><i>Marta Noemi Lopez Peral</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO EL IZOTAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-30-0002-43	FECHA:	21/09/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. En cocina



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA, POR METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTAS



Foto 4: SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL





Foto 5: SUSTITUCION DE CEMENTO LIQUIDO POR PISO CERAMICO



Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntarlas al final de las hojas.

*Mari Naomi Lopez Perez*  
Firma y sello del Presidente de la CPE



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

