



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G O B E R N O

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA BLANCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MADRONALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-30-0009-43	FECHA:	05/03/2024



Foto 1: sustitucion de puertas de metal en servicios sanitarios, cambio de lamina por lamina traquelada calibre 26



Foto 2: sustitucion de puertas de metal en servicios sanitarios, cambio de lamina por lamina traquelada calibre 26



Foto 3: sustitucion de piso ceramico, cambio de lamina por lamina traquelada calibre 26



Foto 4: sustitución de mingitorios




Foto 5: sustitución de puertas de metal, sustitución de piso de concreto por piso cerámico



Foto 6: sustitución de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



