

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS ✓	MUNICIPIO:	LA BLANCA ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MADRONALES ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-30-0009-43 ✓	FECHA:	10/07/2024 ✓



Foto 1: sustitucion de puertas de metal en servicios sanitarios, cambio de lamina por lamina traquelada calibre 26



Foto 2: sustitucion de puertas de metal en servicios sanitarios, cambio de lamina por lamina traquelada calibre 26



Foto 3: Estructura de pórtante de metal, lamina y mejoramiento de un aula




Foto 4: sustitución de mingitorios



Foto 5: sustitución de puertas de metal, piso de concreto



Foto 6: sustitución de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mmm Juan...
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

