

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa	MUNICIPIO:	Cuilapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Laguna de San José
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0010-43	FECHA:	22 de marzo de 2024



Muro perimetral



Piso en mal estado



Sustitución de estructura de ventanas



Pintura de sanitarios



Cambio de puerta de sanitario



Cubierta de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

