



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | Santa Rosa | MUNICIPIO: | Cuilapa |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Montecillos |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-01-0016-43 | FECHA: | 4/09/2024 |



Foto 1: Sustrucción de lamina acanalada por lamina troquelada



Foto 2: Sustrucción de lamina acanalada por lamina troquelada



Foto 3: Reparación de muro perimetral



Foto 4: Reparación de muro perimetral



Foto 5: Reparación de muro perimetral



Foto 6: Sustrucción de estructura metal por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

