

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Cuilapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Alea Barillas, Cuilapa, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0019-43	FECHA:	22 de marzo de 2024



Foto 1: Mantenimiento de puertas de metal, lijado, aplicación de pintura



Foto 2: Sustitución de chapas de puertas de metal.



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal, lijado y aplicación de pintura.



Foto 4: Sustitución de cemento líquido en cocina.




Foto 5: Sustitución de bajada pluvial de tubo PVC3" por metal.



Foto 6 Reparación de lámparas en aulas por focos ahorradores de energía

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Cuilapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Barilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0019-43	FECHA:	22 de marzo de 2024



Foto 7: Reparación de Cableado eléctrico en salones, cocina y techo del patio



Foto 8: Sustitución de lámparas fluorescentes por focos ahorradores de energía



Foto 9: Implementación de Hornillas de ladrillo con parrilla de hierro corrugado



Foto 10: Reparación de Rampa de acceso al establecimiento educativo.




Foto 11: Implementación de azulejo en mesa de cemento y mostador de cocina



Foto 12: Aplicación de pintura en muro perimetral interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del representante de la OPF






Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Cuilapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Barillas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0019-43	FECHA:	22 de marzo de 2024



Foto 13: Aplicación de pintura en paredes desalones de clases interiores y exteriores.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

