



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Cuilapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Molino
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0020-43	FECHA:	20 de marzo de 2024



Foto 1: Ventanales en mal estado.



Foto 2: Estufa Rural en mal estado.



Foto 3: Estufa Rural en mal estado.




Foto 4: Pintura y repello en mal estado.



Foto 5: Techo en mal estado.



Foto 6: Ventanal en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leslin Beatriz Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Pribus

