

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Cuilapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Molino, Cuilapa, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0020-43	FECHA:	



Foto1: Vista del remozamiento de ventanales y pared de la cocina



Foto 2: Area de cocina donde se sustituyeron Estufa Rural



Foto 3: Sustitucion de planchas de cocina



Foto 4: Repello, cernido y pintura en paredes



Foto 5: Vista de aula sustitucion de lamina troquelada






Foto 6: Vista de ventanales donde se realizo mantemimeto y pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Leslio Beatris Garcia</i></p> <p>CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA</p> <p>Firma y sello del Presidente de COPF</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>DIRECCIÓN</p> <p>06-01-0020-43</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--