



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Cuilapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Molino, Cuilapa, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0020-43	FECHA:	27 de agosto de 2024



Foto1: Así quedo paredes remozadas y ventanales




Foto 2: Area de Cocina con pollo remozado




Foto 3: Vista de area de cocina



Foto 4: Así quedo el repello y pintura de paredes



Foto 5: Vista de techo de aulas




Foto 6: Vista de ventanales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Leslin Beatris Garcia*  
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo

