



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Cuilapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Lic. Guillermo Fernández Llerena	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Esclavos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0022-43	FECHA:	4/09/2024



Foto 1: Paredes ahumadas



Foto 2: Paredes ahumadas



Foto 3: Paredes ahumadas



Foto 4: Plancha de Metal en Mal estado



Foto 5: Lavadero en Mal estado



Foto 6: Pila en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

