



Ministerio de Educación
C O S T A R I C A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Cuillapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta San José El Rosario	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea san José El Rosario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0025-43	FECHA:	




Foto 1: sanitarios colapsados,



Foto 2: puertas deterioradas, de los sanitarios, de una aula y falta de puerta en la cocina.



Foto 3: fortalecer con baranda de metal el pasillo del corredor, lo cual provoca peligro para los niños y niñas



Foto 4: lamina oxidada y deteriorada por los árboles de alrededor.



Foto 5: la estructura metalica se encuentra oxidada, por lo cual se requiere de mantenimiento de pintura.



Foto 6: pila se encuentra deteriorada, los labaderos rotos, tiene fuga de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pilar de Jesús Jiménez Lopez
Firma y sello del Presidente de la **COMUNIDAD DE PADRES DE FAMILIA**
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
SAN JOSÉ EL ROSARIO

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
06-01-0025-43
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
SAN JOSÉ EL ROSARIO