

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CUILAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL RENACIMIENTO, CUILAPA SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0031-43	FECHA:	



Foto1: Cambio de lámina de sanitarios y parte de la pila



Foto 2: Cambio de focos ahorradores de las aulas.




Foto 3: Cambio de estructura (metal, madera) en los sanitarios.




Foto 4: Sustitución de puertas de los salones.




Foto 5: Cambio de chapas de los diferentes salones.





Foto 6: Reparación de balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Cuilapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Renacimiento
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0031-43	FECHA:	02 de julio de 2024.



Foto 7: Sustitución de torta en corredor y un salón.




Foto 8: Sustitución de mingitorio.



Foto 9: Sustitución de inodoros.




Foto 10: Sustitución de depósito de agua.




Foto 11: Sustitución de puertas.






Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

