



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Cuilapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Aldea El Molino	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Molino, Cuilapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-1185-42	FECHA:	



Foto 1: Pila quebrada



Foto 2: Muro perimetral en mal estado



Foto 3: Muro perimetral en mal estado



Foto 4: Mantenimiento a pared



Foto 5: Puerta en mal estado



Foto 6: Mantenimiento a pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Ángel...

Firma y sello del Representante de la OPEP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Cuilapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Aldea El Molino	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Molino, Cuilapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-1185-42	FECHA:	



Foto 7: Mantenimiento a pared



Foto 8: Mantenimiento a portón



Foto 9: puertas en mal estado




Foto 10:




Foto 11:






Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

