



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Barberena
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Pasica, Jornada vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Km. 55 Carretera Ruta a El Salvador
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06 02 0012 45	FECHA:	2/9/2024



Foto 1: Area Sanitario de Mujeres



Foto 2: Area Sanitarios de Hombres



Foto 3: Lavamanos



Foto 4: sanitarios



Foto 5: Mingitorio



Foto 6: Area de la cancha

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

