



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Barberena
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Astas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-02-0050-43	FECHA:	



Foto 1: Se presenta cocina, pared por falta de azulejo las paredes se humedecen piso en mal estado



Foto 2: Estufa rural en mal estado



Foto 3: Entrada a la Escuela la pintura de la pared deteriorada.



Foto 4: Parte frontal de la pared de la escuela pintura en mal estado



Foto 5: Parte alta segundo nivel la pintura de paredes deterioradas.



Foto 6: Parte baja primer nivel sus paredes deterioradas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eloing Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo

