

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Barberena
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. II Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Fray Bartolome de las Casas, Barberena Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	04 de Septiembre de 2024



Foto 1: lamina en mal estado



Foto 2: lamina en mal estado



Foto 3: lamina en mal estado



Foto 4: lamina destruida y en mal estado




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

Damaris Gar
Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

