

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Barberena
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. N0,2 Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Fray Bartolome de las Casas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-02-11-4143	FECHA:	



Foto 1: Estufa rural en mal estado



Foto 2: Estufa rural en mal estado, no adecuada



Foto 3: Balcon en mal estado



Foto 4: Inodoros y azulejo en mal estado.



Foto 5: tínaco en mal estado.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sara In Macisid Lopez
 Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público