

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

DEPARTAMENTO:	<b>SANTA ROSA</b>	MUNICIPIO:	<b>BARBERENA</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>EODP</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>ALDEA EL PINO</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>06-02-1353-42</b>	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	<b>31 de agosto de 2023</b>




Foto 1: Vista de muro que soporta agua de propiedad vecina



Foto 2: El lugar donde cae el agua no esta trabajada




Foto 3: Area donde ingresa agua por la separacion muro-techo



Foto 4: Vista de balcones que necesitan reforzar



Foto 5: Vista de pila que esta en mal estado



Foto 6: Interior de cocina

  
 Firma y sello del Presidente de la OPR

  
 Arquitecto **Marvin Leobardo Pérez Hernández**  
 Colegiado No 2495  
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	BARBERENA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-02-1353-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	31 de agosto de 2023



Foto 7: Vista problema de filtraciones en terraza



Foto 8: Area de pollo



Foto 9: Vista lavamanos en baño hombres



Foto 10: Vista lavamanos en baño mujeres



Foto 11: Terraza a colocar pañuelos




Foto 12: Consultor en establecimiento

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPI BARBERENA SANTA ROSA

*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Arquitecto  
Marvin Leobardo Pérez Hernández  
Colegiado No 2495