



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Santa Rosa    | MUNICIPIO:                     | Santa Rosa de Lima                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Canton Central, Aldea El Salitre. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-03-0002-43 | FECHA:                         |                                   |



Foto 1: Estufa Rural en mal estado.




Foto 2: Sanitarios en mal estado.



Foto 3: Pila en mal estado.




Foto 4: Laminas dañadas por fuertes lluvias con filtracion de agua.



Foto 5: Piso en mal estado en las aulas.




Foto 6: Tuberia de aguas pluviales en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Ailyn Donis H.*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos 06-03-0002-43





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO:               | Santa Rosa                  | MUNICIPIO:                     | Santa Rosa de Lima                                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Canton Central, Aldea El Salitre, Santa Rosa de Lima. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-03-0002-43               | FECHA:                         |   |




Foto1: Tinaco con urgencia de base en buen estado.



Foto 2: Pintura de escuela deteriorada.



Foto 3: Canales en mal estado.




Foto 4: Colocacion de puesta y ventana en la cocina de la escuela.




Foto 5: Puertas en mal estado



Foto 6: Puertas de baño con necesidad de mantenimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Ailya Domis H*

Firma y sello del Presidente de la



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

