



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa Rosa de Lima
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Central, Aldea El Salitre, Santa Rosa de Lima.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-03-0002-43	FECHA:	



Foto1: en proceso el cambio de plancha de metal de3 hornillas.




Foto 2: Sustitucion de sanitarios en proceso.



Foto 3: Instalacion denueva pila en proceso.



Foto 4: Aulas y baños sin laminas



Foto 5: Aulas ya en proceso de sustitucion de piso ceramico.



Foto 6: Tuberia de aguas pluviales en proceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ailya DONS H

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Pública





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa Rosa de Lima
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Central, Aldea El Salitre, Santa Rosa de Lima
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-03-0002-43	FECHA:	



Foto1: En proceso de la construccion de la base para el tinaco.



Foto 2: En proceso de pintar la escuela.



Foto 3: Colocacion de canales.



Foto 4: Colocacion de ventana en la cocina



Foto 5: Sustitucion de puertas principales y de puerta de cocina




Foto 6: Mantenimiento de puertas de baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ailyn Doris H.
Firma y sello del Presidente de la



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

