



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa Rosa de Lima
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Central, Aldea El Salitre, Santa Rosa de Lima
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-03-0002-43	FECHA:	



Foto 1: Plancha de 3 hornillas ya sustituidas.



Foto 2: Sanitarios ya sustituidos.



Foto 3:



Foto 4: Cambio de lamina y mantenimiento de costaneras terminado.



Foto 5: Sustitucion de piso ya finalizado






Foto 6: Tuberia de aguas pluviales terminada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Ailyn Domínguez H</i></p> <p>Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa Rosa de Lima
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Central, Aldea El Salitre, Santa Rosa de Lima
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-03-0002-43	FECHA:	



Foto 1: Base de tinaco terminada.



Foto 2: Escuela ya pintada.



Foto 3: Canales ya colocados.



Foto 4: Cocina ya con ventana y puerta nueva.







Foto 5: Escuela con puertas nuevas.



Foto 6: Mantenimiento de piezas de baño terminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---