



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SANTA ROSA DE LIMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE EL RINCONCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-03-0003-45	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Cisculación de muro con block por maya



Foto 2: Trabajo de cambio de techo



Foto 3: Sustitución de Chapas en puertas y marcos




Foto 4: Impermeabilización de lamina en todo el techado



Foto 5: Arreglo de Cosina y colocación de ventanas



Foto 6: Desmontaje de maya parte de enfrente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angel Custodio
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

