

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | SANTA ROSA | MUNICIPIO: | SANTA ROSA DE LIMA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL SALITRE, SANTA ROSA DE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-03-0086-43 | FECHA: | |



Foto 1. Lamina dañada por los fuertes vientos



Foto 2. Canales de metal dañados que perjudican a casa vecina.



Foto 3. Canales de area de cocina dañados.



Foto 4. Cuneta mal ubicada con salida a la calle principal



Foto 5. Drenaje de la pila con salida a la calle perjudicando las casas vecinas





Foto 6. Se preparan alimentos en un fuego en el suelo porque la Estufa Rural esta en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

