



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa Rosa de Lima
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.Z.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-03-0087-43	FECHA:	



Foto 1:

Muro Perimetral en mal estado



Foto 2:

Se cayó parte del muro



Foto 3:

Se cayó las columnas



Foto 4:

El drenaje esta expuesto a causa que hoy muro



Foto 5:

La escuela esta a la interperie



Foto 6:

El tubo del agua expuesto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maora Leticia Sil Davila

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

