



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa Rosa de Lima
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Carrizal.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-03-0087-43	FECHA:	



Foto 1:
iniciando trabajo de reconstrucción




Foto 2:
Paredes reconstruidas




Foto 3:
Fundición de Columnas



Foto 4:
Fundición de columnas



Foto 5:
cabando arena para iniciar a fundir



Foto 6:
Fundición de bases

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

maura leticia s. Davila

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

