



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Santa Rosa de Lima
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Salitre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-03-0087-43	FECHA:	




Foto 1:

Muro terminado



Foto 2:

Boladizo terminado




Foto 3:

Repello con cernido terminado




Foto 4:

Boladizo terminado




Foto 5:

Repello y boladizo terminado




Foto 6:

Muro Perimetral terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mara Leticia S. Davila
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público