



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
GUATEMALA  
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CASILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL MANZANAL ALDEA AYARZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0004-42	FECHA:	



Foto 1: Techo del salón de clases



Foto 2: techo y paredes del salón de clases



Foto 3: Entrada al establecimiento



Foto 4: Patio del establecimiento



Foto 5: Barandal de pasillo inferior



Foto 6: Barandal del pasillo superior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Damaris MARCHA CUS*  
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

