

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CASILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO LAS ILUSIONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0011-43	FECHA:	15 de noviembre de 2024




Foto 1: Sustrucción de cerco perimetral por muro perimetral, block y malla de 2 metros de altura.



Foto 2: Colocación del portón en la entrada a la escuela



Foto 3: Estructura metálica y lámina troquelada en el corredor de la cocina



Foto 4: Estructura metálica y lámina troquelada en la cocina de la escuela




Foto 5: Canales y bajadas fluviales en la parte de atrás de la escuela





Foto 6: Canales en la parte de enfrente de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P. ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO LAS ILUSIONES SANTA ROSA


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CASILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO LAS ILUSIONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0011-43	FECHA:	27 de noviembre de 2024



Foto1: Mejoramiento de la cocina de la escuela. Elaboración de hornilla, mesa fundida y sustitución del piso.




Foto 2: Colocación de chimenea por lado fuera de la cocina




Foto 3: Repello de la cocina por dentro y por fuera de la cocina



Foto 4: Vista de la cocina desde afuera, circulación del predio de la escuela



Foto 5: Sustitución de puertas



Foto 6: Colocación de ventana en la cocina de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O





Firma y Sello Director Centro Educativo

